

# 有限空间作业安全警示标识



禁止入内

## 严禁无关人员 进入有限空间

### 当前危险物质

- 硫化氢
- 氧含量
- 可燃气体
- 一氧化碳

### 危险性



当心缺氧



当心中毒




当心爆炸

### 安全操作注意事项

- 1、严格执行作业审批制度，经作业单位负责人批准后方可作业。严禁擅自进入有限空间作业。
- 2、坚持先通风再检测后作业的原则，在作业开始前，对危险有害溶度进行检测。严禁通风、检测不合格作业。
- 3、必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。
- 4、作业人员必须配备并使用安全带，隔离式呼吸保护器具等防护用品。
- 5、必须安排监护人员，监护人员应密切监视作业情况，不得离岗、严禁无防护监视措施作业。
- 6、必须指定应急措施，现场配备应急装备，发生异常情况，应及时报警，严禁盲目施救。
- 7、严格履行有限空间作业“七不准”：未经风险辨识不准；未经通风和检测合格不准；不佩戴劳动防护用品不准；没有监护不准；电气设备不符合规定不准；未经审批不准；未经培训演练不准。

### 作业场所浓度要求

- 硫化氢  
最高允许浓度：10ppm
- 氧含量  
氧含量范围：19.5-23.5%vol
- 可燃气体  
爆炸极限：5-25%LEL
- 一氧化碳  
最高允许浓度：24ppm（可长时间工作）



注意通风



必须戴防毒面具



必须系安全带

### 保卫处24小时校园安全救助和服务电话

四平：021-65982404

嘉定：021-69589110

沪西：021-51030110

沪北：021-66056110